

**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов музыкального цикла «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа «Тутти»

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.46, литера А (пом. 4Н, 16Н, 18Н, 19Н, 20Н, Л7)

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа+подвал, 1324 кв.м (кадастр. номер 78:1282:6:26:9)

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Объект культурного наследия: да (распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 г. №108-р)

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): \_\_\_\_\_

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, пер. Антоненко д.8, Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, Невский пр., 176

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование  
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по предметам музыкального цикла, реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 168 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГБОУ школа «Тутти» Пантюшова Наталья Борисовна с одной стороны, действующий на основании Устава и заместитель Председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный\*\*\*: нет
3. Пандус стационарный внутренний\*\*\*: нет
4. Пандус инвентарный\*\*\*: аппарели (инв. №1010600232)
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует для С,О
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: да, не соответствует для К, О
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1, 35 м): да, не соответствует для К, С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют для К, С, О, У, Г
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: нет
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
  - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
  - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов музыкального цикла «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, Литейный пр., д.46, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
		нет	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, К	Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней внутренней лестницы входного узла. Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша. Лестница не дублируется пандусом или подъёмным устройством. Отсутствуют поручни у лестницы. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. Наружная дверь имеет высоту элементов порога 0,04 и 0,13 м. тамбурная дверь имеет высоту порога 0,06 м. Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. Приказом назначены сотрудники, ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг: зам. директора по АХР Мариненко Т.С., зам. директора по УВР Берман Г.Н. Слева от входной двери установлена кнопка вызова дежурного сотрудника, обеспечивающего сопровождение инвалида на объекте. Для преодоления	Приказ № 55/5 от 04.09.2017

		инвалидом категории «К» внутренней лестницы входного узла дежурным сотрудником применяются переносные аппараты и помощь ответственного лица.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>
	С, О	Внутренняя межэтажная лестница не оборудована двухсторонними поручнями. Отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета на краевых ступенях лестничного марша. Лестница не оборудована подъемным устройством. Второй этаж здания для инвалидов «К» не доступен. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения. Инвалиды категории «К» обслуживаются на 1 этаже здания и на дому.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>
	С, Г	Во всех помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка и световая сигнализация об эвакуации в случае ЧС. Актный зал не обеспечен индукционным контуром или иной звукоусиливающей аппаратурой для «С». Принятые меры: обслуживание инвалидов с помощью сопровождающих сотрудников учреждения. Порядком обслуживания инвалидов предусмотрен допуск на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. Проведён инструктаж с сотрудниками, обслуживающими инвалидов, ответственный зам. директора по УВР Берман Г.Н. с фиксацией в Журнале инструктажей (начат 27.08.2018г.)
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>
	С, Г, О, К, У	Размер универсальной кабины 1этажа 1,5 х 1, 2 м (ширина х глубина), в ней отсутствуют откидные опорные поручни, штанги. Дверь шириной 0,8 м, у двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с дежурным персоналом. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>
	С, О, Г, У, К	Принятые меры: информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

- На калитке разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Кнопку вызова персонала, установленную при входе в учреждение установить на высоту 0,75-1,2 м. с учётом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника.

- Разместить указатель доступности входа в учреждение для инвалида; установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- Оборудовать кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим способом. (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016);

- Приказом руководителя учреждения утвердить выбор способа обслуживания инвалидов; обязанности дежурного сотрудника.

- На официальном сайте <http://tutti.edu.ru/> учреждения разместить в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- Порядок обслуживания инвалидов на объекте и на дому;

- об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;

- об отсутствии парковки на территории учреждения (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

Директор  
ГБОУ школа «Тутти»



Пантюшова Н.Б.

Зам. Председателя  
СПБ ООВБД «Инвалиды войны»



Кунец И.О.

29.04.2019 г.